



LEGENDA:

rozsah řešeného území

údaje katastrální mapy

Problémy řešeného území:

zastavěné území

- ① dopravní přístup pro obsluhu lokality
- ② stávající stabilizovaná zástavba v řešeném území
- ③ stávající parcelace
- ④ propojení do navazujícího rozvojového území
- ⑤ ochranné pásmo ropovodu, produktovodu
- ⑥ stávající technická infrastruktura v území a její ochranná pásma
- ⑦ sousedství areálu výroby

navržený koridor navazující komunikace

hlavní vstup do řešeného území

propojení dopravní a technické infrastruktury do navazujícího území

Dopravní infrastruktura v okolním území:

silnice II. třídy

místní komunikace

ÚZEMNÍ STUDIE

OŘECHOV,  
"TIKOVICE - UL. NOVÁ"  
24-SO

PROBLÉMOVÝ VÝKRES

POŘIZOVATEL:

OBECNÍ ÚŘAD OŘECHOV

ZHOTOVITEL:

ING. ARCH. BARBORA JENČKOVÁ

OBJEDNATEL:

OBEC OŘECHOV

STUPEŇ ÚPD

ÚPP

ING. ARCH. BARBORA JENČKOVÁ  
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ  
JUGOSLÁVSKÁ 75 A, BRNO  
TEL./FAX : 545211018

MĚŘÍTKO 1:2000

DATUM PROSINEC 2021

ČÍSLO VÝKRESU B.2.